

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (19) 85

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laimos g.
(gatvė)

33-D-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



MG
5



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės , nėra
Dangtis		KET	550	—		129,76	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		129,76	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	4,08	125,68	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	4,08	125,68	
				Apačia			
	Nr.3	PVC	160	Viršus	1,90	127,86	
				Apačia			
	Nr.4	PVC	160	Viršus	2,12	127,64	
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Objektas: 01-2713019
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrino: V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia			
2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							