

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šuliny
(Irenginio pavadinimas)

Kortele Nr.(8) 86

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laimos g.
(gatvė)

33-D-10
(Planšeto nomenklaturā)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalis



$$\begin{array}{r} X = 6071659,12 \\ Y = 587085,74 \end{array}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		129,53	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		129,53	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		127,33	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Apacia						
	Nr.2	PVC	160	Viršus		127,33	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Apacia			2,20			
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2-13019
	Apacia						
	Nr.4			Viršus			Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
	Apacia						
	Nr.5			Viršus			Patikrino V. Augonas (parašas) (pavarde)
	Apacia						
	Nr.6			Viršus			2010 m. 05 mėn. (Irengimo tvirtinimo data)
	Apacia						
	Nr.7			Viršus			
	Apacia						