

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(39) 89

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Laimos g.
(gatvė)

33-D-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6071703,55$$

$$Y = 587067,06$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	129,89	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	129,89	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	160x9,5	Viršus 1,87 128,02	
			Apačia		
	Nr.2	PE	160x9,5	Viršus 1,87 128,02	
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,91 127,98	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
					2010 m. 05 mėn. (Inginimo tyrinėjimo data)