

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (87) 1

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Dalios g.
(gatvė)


33-D-11
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6071736,29
Y= 587162,47

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	550	—		129,57	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0,00		129,57	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PP	—	—			Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PP	600				Pastabos:	
Vamzdiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	3,40	126,17		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	3,40	126,17		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	3,40	126,17		
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				

Objektas: 01-2/13019	
Sudarė	J.Krukovski
(parašas)	(pavardė)
Patikrino	V.Augūnas
(parašas)	(pavardė)
2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	