

-44-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 102

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-0-11
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071651,57
Y= 587186,35



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 11
Dangtis		KET	650	—	127,72	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00	127,72	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—		Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1500	3,10	124,62	Pastabos:
Vamzžiai:	Nr.1	PVC	315	Viršus		AB'Inžineriniai tyrimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	3,20	
	Nr.2	PVC	315	Viršus		
				Apačia	3,20	
	Nr.3	PVC	200	Viršus		
				Apačia	2,20	
	Nr.3'	PVC	200	Viršus		
				Apačia	3,10	
	Nr.4	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2,12	
	Nr.4'	PVC	160	Viršus		
				Apačia	3,10	
	Nr..			Viršus		Objektas: 01-2-13019
				Apačia		
						Sudarė J. J. Krukovski (parašas) (pavardė)
						2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrimo data)