

Vandentiekis (Lietuvos kanalai) Kamera
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 207 104

Vilnius
(Miestas)

Balsai Dalios g.
(gatvė)



33-D-11
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



1

1

Dalios g. xi

X= 6071652,59
Y= 587181,71

↑
Š

Bulvių g. xi

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 9 met.
Dangtis	KET	650	—	127,81	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	127,81	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1000	2,75	125,06	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus	AB "Inžineriniai tyrimai" Filiatas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2			Viršus	Objektas: 01-2-18019
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V. Augonas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2009 m. 08 mėn. (Inginimo tyrimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	