

KP. Sėdimoji (Pavadinimas)

Nr. (33-D-11) 21A KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)

Alšėnės
(Gatvė)


77/34-0270
(Paršeto numeracija)

ŠULINIO PLOVIA: (Matmenys duoti m)


PRIRĖMŲ BRĖŽINYS

77/34 - 0

Vertikalis



Horizontalinis



332

Pvc d160
0.008
16.18

21A

292

Pvc d110
ped 32

stat.



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangio	Altitudės	Pažymai (medžiaga, kiekis)
Dangis	Ketas	315		127.00	Ar yra vandens
Žemė			0.00	127.00	Ar yra žuvis
Sienos	Plastm.				Pažymai: X = 6071736.64; Y = 587295.39
Dugnas	Grūdai	300	1.38	125.62	(Apat)
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus: 125.62 Apačia: 1.38	Sąvartų Projektai
	Nr. 2	PVC	160	Viršus: 125.62 Apačia: 1.38	
	Nr. 3			Viršus: 125.62 Apačia: 1.38	
	Nr. 4			Viršus: 125.62 Apačia: 1.38	
	Nr. 5			Viršus: 125.62 Apačia: 1.38	
	Nr. 6			Viršus: 125.62 Apačia: 1.38	
	Nr. 7			Viršus: 125.62 Apačia: 1.38	
	Nr. 8			Viršus: 125.62 Apačia: 1.38	
					2016-09-30 (Pavadinimas, data)