

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 4

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-11
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071737,65
Y= 587161,11



7
2MG

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		129,59	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		129,59	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—				Pastabos:
Vamzdynai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,90	127,69	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,90	127,69	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,93	127,66	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrinė: V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 08 mėn. (Irenimo tyrinėjimo data)
				Apačia			