

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 468 43

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Vaidevučio g.
(gatvė)

33-D-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 607172721
Y= 587364,90



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	124,83	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	124,83	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 4,50	123,33
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 1,50	123,33
	Nr.3			Viršus Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objektas: 01-2-13019
					Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrino: V. Augūnas (parašas) (pavardė)
					2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrimo data)