

Vandentiekis
(Kommunikacija)

Sklendė
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (184) 5

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-11
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Vertikalūsiai



Horizontalūsiai



X= 6071737,41
Y= 587160,86



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	129,59	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	—	129,59	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,90 127,69	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,90 127,69	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,93 127,66	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V. Augėnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 08 mėn. (Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia	