

-41-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (№) 51

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-11
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071704,11
Y= 587172,90



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis	KET	550	—	129,19	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	129,19	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PP	600	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Objektas: 01-2013019
					Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrinė V. Augėnas (parašas) (pavardė)
					2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)