

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (202) 52

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-0-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071702,14
Y= 587163,62



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		129,31	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		129,31	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	3,00	126,31	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino: V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 08 mėn. (Irengimo tvirtinimo data)
				Apačia			