

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (Vg) 54

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-11
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071704,96
Y= 587171,30



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—	129,19	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	129,19	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,80	127,39
				Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,80	127,39
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,83	127,36
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
Filiatas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-13019

Sudarė J. Krukovskis
(parašas) (pavardė)

Patikrino V. Augūnas
(parašas) (pavardė)

2009 m. 08 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)