

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (33) 7

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-11
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071713,67
Y= 587168,02



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	129,40	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	129,40	Ar yra vandens? ——— nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ——— nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,96 127,44	AB*Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,96 127,44	Objektas: 01-2-0019
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,99 127,44	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	