

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 309 71

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aušrinės g.
(gatvė)

33-D-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071698.14
Y= 587274.99



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	<u>128,26</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>128,26</u>	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė <u>J. Krukovski</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	