

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 311 75

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aušrinės g.
(gatvė)

33-D-11
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071699,42
Y= 587273,33



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		128,26	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		128,26	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzdis	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	1,97	126,29	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	—	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	1,97	126,29	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	—	—	
	Nr.3	PE	32	Viršus	2,00	126,26	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	Patikrinęs V. Augėnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	