

Vandentiekis

(Komunikacija)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 78

Vilnius

(Miestas)

Aušrinės - Bulvikio

(gatvė)

77/34-0270 (33-D-11)

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



x= 6071666.57

y= 587278.92

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės met. 8
Dangtis		KET	650	—		126.35	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0.00		126.35	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		BET	1500	2.38		123.97	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110	Viršus	1.94	124.41	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110	Viršus	1.94	124.41	
				Apačia			
	Nr.3	PE	40	Viršus	1.94	124.41	Objektas: Pilnatis g.3
				Apačia			
	Nr.4	PE	110	Viršus	1.94	124.41	
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  A.Venclovas
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2015 m. 07 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			