

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (ž.) 79

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aušrinės g.
(gatvė)

33-D-11
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 8 met.	
Dangtis		KET	650	—	126,25	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00	126,25	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		BET	1000	2,44	123,81	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	2,00	124,25	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2			Viršus			
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas:	01-2-13019
Sudarė	J.Krukovski (parašas) (pavardė)
Patikrino	V.Augūnas (parašas) (pavardė)
2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	