

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(9/1) 81

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Bulvikio g.
(gatvė)

33-D-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



$$X = 6071664,05$$

$$Y = 587339,94$$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	350	—		125,03	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0,00		125,03	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	400				Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	1,90	123,13		
	Nr.2	PVC	315	Viršus				
				Apačia	1,90	123,13		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
						Objektas:	01-2-13019	
						Sudarė	J.Krukovski	
						(parašas)	(pavarde)	
						Patikrino	V.Augūnas	
						(parašas)	(pavarde)	
						2010 m.	05 mėn.	
						(Įrengimo tyrinėjimo data)		