

Fekalinė kanalizacija
(Kommunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 478 91

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Vaidevučio g.
(gatvė)

33-0-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 607168504
Y= 58736946



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	124,65	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	124,65	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus		AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2,20 122,45	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Objektas:	01-2-13019
Sudarė	J.Krukovski
(parašas)	(pavardė)
Patikrino	V.Augūnas
(parašas)	(pavardė)
2009 m. 08 mėn.	
(Irengimo tyrinėjimo data)	