

- 39 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 70 3

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Balsių g.
(gatvė)


33-D-12
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalūs

Horizontalūs



X= 607174248
Y= 587450,83



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	123,50	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	123,50	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,81 121,69	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,81 121,69	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,87 121,63	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Objektas: 01-2-13019
					Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
					2010 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)