

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

siurblinė
(Inžinierio pavadinimas)

Kortelė Nr. 88 64

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Bulviko g. - Balsių 33-D-12
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6071702,63
Y= 587485,78



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		Stiklpluošt.	1600	—		122,10	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		122,10	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		Stiklpluošt.	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		Stiklpluošt.	2000	5,40		116,70	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,48	119,62		
	Nr.2	PE	160x9.5	Viršus				
				Apačia	2,74	118,36		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
Objektas: 01-2-13019							Sudarė	J. Krukovski (parašas) (pavardė)
Patikrino								
2010 m. 05 mėn. (Irenavimo tyrinėjimo data)								