

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (33) 102

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Ragučio g.
(gatvė)


Žilvino 33-D-1
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X = 6072141,64
Y = 586700,48

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 12
Dangtis	KET	650	—	131,86	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,86	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	1500	3,54	128,32	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-2713019
				Apačia	
	Nr.3	PVC	250	Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2010 m. 11 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	