

-99-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 28 124

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragučio g.
(gatvė)

Žilvino 33-D-1
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



X= 6072140,08
Y= 586786,68

Ragučio g.



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės 9 met.	
Dangtis		KET	650	—		131,64	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		131,64	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		BET	2000	2,85		128,79	Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	2,30	129,34	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus	2,30	129,34		
				Apačia				
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus	2,34	129,30		
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-13019	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V.Augėnas (parašas) (pavarde)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2010 m. 04 mėn. (įrengimo tyrimo data)	
				Apačia				