

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 13

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-D-1
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072238,65
Y= 586713,91



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	550	—		132,31	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	0,00		132,31	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PP	—				Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PP	600				Pastabos:	
Varžžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,32	129,99		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2,32	129,99		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				
						Objektas: 01-2-13019		
						Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)		
						Patikrino  V Augūnas (parašas) (pavardė)		
						2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)		