

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~47~~ 36

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žilvino g.
(gatvė)


33-D-1
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 607222,81
Y= 586808,07

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Astumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	132,17	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,17	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	?
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	Sudarė: JKrukovski
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Patikrino: V Augėnas
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2012 m. 08 mėn.
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	(Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	