

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Inžiniero pavadinimas)

Balsiai Žalėrys
(gatvė)


Kortelė Nr. () 41

33-D-1
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$x = 6072216,35$$

$$y = 586902,56$$

dujų sp



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės — met.
Dangtis	KET	650	—		132,00	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00		132,00	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	1000	2,42		129,58	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	129,43	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	129,43	
				Apačia		
	Nr.3	PVC	110	Viršus	129,47	
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Objektas:	01-2,12691	
Sudarė		J.Krukovski (parašas) (pavardė)
Patikrino		V.Augonas (parašas) (pavardė)
2009 m. 05 mėn. (Inžiniero tyrimo data)		