

-5-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

siurblinė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 976 52

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino-Ragučio 33-D-1
(gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	Stiklpluošt.	1600	—	132,21	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,21	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	Stiklpluošt.	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	Stiklpluošt.	3000	6,15	126,06	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	250	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	160x9,5	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Objektas: 01-2-18019
					Sudarė J. Krukovski
					(parašas) (pavardė)
					Patikrino V. Augūnas
					(parašas) (pavardė)
					2010 m. 06 mėn.
					(Įrengimo tyrinėjimo data)