

-8-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(N) 56

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-D-1
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072177,23
Y= 586690,72



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,98	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,98	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,44	129,54	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	Objektas: 01-273019
				Apačia	2,44	129,54	
	Nr.3			Viršus	—	—	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	