

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 44 57

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žilvino g.
(gatvė)


33-D-1
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRĖSIMO SCHEMA

X= 607220572
Y= 58670183

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra		
Dangtis		KET	550	—		132,09	(Medžiaga, kiekis)			
Žemė		—	—	0,00		132,09	Ar yra vandens? — nėra			
Sienos		PP	—	—			Ar yra dujų? — nėra			
Dugnas		PP	600				Pastabos:			
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus						
				Apačia	2,43	129,75				
	Nr.2	PVC	200	Viršus						
				Apačia	2,43	129,75				
	Nr.3	PVC	160	Viršus					AB'Inžineriniai tyrinėjimai'	
				Apačia	2,43	129,75			Filialas "TOPOGRAFIJA"	
	Nr.4			Viršus						
				Apačia						
	Nr.5			Viršus					Objektas: 01-213019	
				Apačia						
	Nr.6			Viršus					Sudarė  J.Krukovski	J.Krukovski
				Apačia						
	Nr.7			Viršus					Patikrino  V.Augūnas	V.Augūnas
				Apačia						
						2010 m. 04 mėn.				
						(Įrengimo tyrinėjimo data)				