

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(29) 58

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-D-1
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 607219,47
Y= 586696,09



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		131,99	(Medžiaga, kiekis)	
Žeme		—	—	0,00		131,99	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vanzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,34	129,65		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—		
				Apačia	2,34	129,65		
	Nr.3			Viršus	—	—	Objektas: 01-273019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde) Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde) 2010 m. 04 mėn (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia	—	—		
	Nr.4			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.5			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.6			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.7			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		