

156-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. 463 71

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žilvino g.
(gatvė)33-D-1
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072206,08$$

$$Y = 586774,03$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra		
Dangtis	KET	300	—		131,76	(Medžiaga, kiekis)			
Žemė		—	0,00		131,76	Ar yra vandens? —	nėra		
Sienos	PVC	—	—			Ar yra dujų? —	nėra		
Dugnas	PVC	315				Pastabos:			
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		AB "Inžineriniai tyrimėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"			
				Apačia	2,37			129,39	
	Nr.2	PVC	160	Viršus					
				Apačia	2,37			129,39	
	Nr.3	PVC	160	Viršus					
				Apačia	1,88			129,88	
	Nr.4			Viršus					
				Apačia					
	Nr.5			Viršus		Objektas: 01-293019			
				Apačia				Sudarė	J. Krukovski
	Nr.6			Viršus				(parašas)	(pavarde)
				Apačia				Patikrino	V. Augūnas
	Nr.7			Viršus		(parašas)	(pavarde)		
				Apačia			2010 m. 04 mėn.		
						(Įrengimo tyrinėjimo data)			