

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 459 73

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-D-1
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		<u>131,82</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	<u>0,00</u>		<u>131,82</u>	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	—	—	AB-Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	<u>2,58</u>	<u>129,24</u>	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—	Objektas: 01-2,13019
				Apačia	<u>2,58</u>	<u>129,24</u>	
	Nr.3			Viršus	—	—	Sudarė <u>J. Krukovski</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	Patikrino <u>V. Augūnas</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	