

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 62 77

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Žilvino g.
(gatvė)


33-D-1
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis

Horizontalusis



$$X = 6072195,62$$

$$Y = 586797,74$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	131,70	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,70	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamžžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,84 129,86	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,84 129,86	
				Apačia	
	Nr.3	PE	63	Viršus 1,86 129,84	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	