

- 3 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (27) 103

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragučio g. - ²Žalioji g. 33-D-2
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7 met.
Dangtis	KET	650	—	131,37	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,37	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	2000	2,37	129,01	Pastabos:
Vamžžiai	Nr.1	PE	200x11,9	Viršus 1,82 129,55	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
			Apačia		
	Nr.2	PE	200x11,9	Viršus 1,82 129,55	
			Apačia		
	Nr.3	PE	160x9,5	Viršus 1,84 129,53	Objektas: 01-213019
			Apačia		
	Nr.4	PE	110x6,6	Viršus 1,86 129,51	
			Apačia		
	Nr.5			Viršus	Sudarė 7.8 J.Krukavski
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V.Augūnas
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 04 mėn.
				Apačia	
					(Įrengimo tyrinėjimo data)