

-3-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 2A 103

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragučio g.
(gatvė)

2014 g. 33-D-2
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 7 met.	
Dangtis		KET	650	—	131,37	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00	131,37	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		BET	2000	2,37	129,00	Pastabos:	
Vanzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,82	129,55	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia			
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,82	129,55		
				Apačia			
	Nr.3	PE	160x9.5	Viršus 1,84	129,53	Objektas: 01-2-3019	
				Apačia			
	Nr.4	PE	110x6,6	Viršus 1,86	129,51		
				Apačia			
	Nr.5			Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė)	
				Apačia			
	Nr.6			Viršus		Patikrinė <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavardė)	
				Apačia			
	Nr.7			Viršus		2010 m. 04 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			