

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 11

Vilnius
(Miestas)


Bakšiai žalių
(gatvė).

33-D-2
(Planšetų nomenklatūra)

ŠULINIO PUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



X = 607220,78
Y = 586975,99

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės met.
Dangtis		KET	650	—		131,33	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,33	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1000	2,84		128,49	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,96	128,37	
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2,96	128,37	
	Nr.3	PVC	110	Viršus			
				Apačia	2,27	129,06	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
						Objektas: 01-2p12691	
						Sudarė  (parašas) J. Krukovskis (pavardė)	
						Patikrino  (parašas) V. Augūnas (pavardė)	
						2009 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	