

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(22) 112

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragučio g. - ^YŽalčių 33-D-2
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės met.
Dangtis		KET	650	—	131,22	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	131,22	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1500	2,38	128,84	Pastabos:
Vandzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,86	129,36	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,86	129,36	
				Apačia		
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus 1,90	129,32	Objektas: 01-2-13019
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino V.Augėnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia		