

-60-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (22) 112

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragučio g. — *Žalčių 33-D-2*
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės met.
Dangtis		KET	650	—		131,22	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,22	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1500	2,38		128,84	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	1,86	129,36	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia			
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus	1,86	129,36	
				Apačia			
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus	1,90	129,32	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-13019							
Sudarė  J.Krukovski							
(parašas) (pavardė)							
Patikrino V.Augūnas							
(parašas) (pavardė)							
2010 m. 04 mėn.							
(Įrengimo tyrinėjimo data)							