

- 12 -

Vandentiekis - L. kanalizacija kamera
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 23 113

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragučio g.
(gatvė)

33-D-2
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)


PRIRĖSIMO SCHEMA

Vertikalusis




X= 6072136,79
Y= 586988,47

Horizontalusis



Ragučio g.



↑
S
↓

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 8 met.
Dangtis	KET	650	—	<u>131,18</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>131,18</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	<u>1000</u>	<u>2,48</u>	<u>128,70</u>	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	<u>110x6,6</u>	Viršus	<u>2,00</u> <u>129,18</u>
				Apačia	
	Nr.2	..	..	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-18019

Sudarė [Signature] J. Krukovskis
(parašas) (pavarde)

Patikrino [Signature] V. Augūnas
(parašas) (pavarde)

2010 m. 04 mėn.
(Irengimo tyrinėjimo data)