

- 5 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 225

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Dalios g.
(gatvė)

33-D-2
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	130,41	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	2,00	130,41	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,95 128,46	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,95 128,46	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,98 128,43	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė: J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino: V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	