| | | |
|---|---|---|
| Vandentiekis (Komunikacija) | Sklendė (Įrenginio pavadinimas) | Kortelė Nr.(VII) 233 |
| Vilnius (Miestas) | Balsiai Dalios g. (gatvė) | 33-D-2 (Planšeto nomenklatūra) |

ŠULINIO PJUVIAI (m.)




PRIRIŠIMO SCHEMA




| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | KET | 150 | — | | 130,26 |
| Žemė | | — | — | 0,00 | | 130,26 |
| Sienos | | — | — | — | | |
| Dugnas | | — | — | | | |
| Vamzdžiai | Nr.1 | PE | 110x6.6 | Viršus | 1,93 | 128,33 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.2 | PE | 110x6.6 | Viršus | 1,93 | 128,33 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.3 | PE | 32 | Viršus | 1,96 | 128,30 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.4 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.5 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.6 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.7 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipynes ..... nėra

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ---- nėra

Ar yra dujų? ---- nėra

Pastabos:

AB"Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-13019

Sudarė (parašas) J.Krukovski (pavardė)

Patikrino (parašas) V.Augūnas (pavardė)

2009 m. 08 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)