


30-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)siurblinė
(Įrenginio pavadinimas)Kortelė Nr. (30) 2^aVilnius
(Miestas)Balsiai Žalčių g.
(gatvė)33-0-2
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalūs



Horizontalūs



$$X = 6072233,66$$

$$Y = 586917,60$$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		Stikl.pluošt.	1600	—		132,14	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	—		132,14	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		Stikl.pluošt.	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		Stikl.pluošt.	1600	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus				
				Apačia	4,81	127,33		
	Nr.2	PE	90	Viršus				
				Apačia	2,40	129,74		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				

AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-13019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavardė)Patikrino V. Augūnas
(parašas) (pavardė)2009 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)