

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šuliny
(Irenčinio pavadinimas)

Kortelė Nr. (48) 34

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Bubilo g.
(gatvė)



33-D-2
(Planšeto nomenklaturā)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIKLIŠIMO SCHEMA

Vertikalisierung

Horizontalis


$$\begin{array}{r} X = 6072209,32 \\ Y = 597106,56 \end{array}$$

Bukilo g.

↑
Σ
—

Pagavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,91	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,91	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,08	128,83	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2/13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J.Krukovski
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V.Augūnas
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 10 mėn. (Irenavimo tyrinėjimo data)
				Apačia			