

-13-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 55 41^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Babilo g. - Šiuksčiūlių 33-D-2
(gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 6072246,01
Y = 587138,82



↑ S

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>7 met.</u>	
Dangtis		KET	650	—	<u>130,74</u>	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	<u>0,00</u>	<u>130,74</u>	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		BET	<u>2000</u>	<u>2,50</u>	<u>128,24</u>	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	<u>1,83</u>	<u>128,91</u>	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus	<u>1,83</u>	<u>128,91</u>	
				Apačia			
	Nr.3	PE	200x11,9	Viršus	<u>1,83</u>	<u>128,91</u>	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-13019						Sudarė <u>[parašas]</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė)	
Patikrino <u>[parašas]</u> V.Augūnas (parašas) (pavardė)							
2009 m. <u>1</u> 10 mėn.						(Įrengimo tyrinėjimo data)	