

-12-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 56) 46

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Būbilo g.
(gatvė)

33-D-2
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072250,28$$

$$Y = 587144,14$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	130,76	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,76	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,50	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	2,50	
	Nr.3	PVC	160	Viršus		Objektas: 01-2/13019
				Apačia	2,50	
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		Patikrino V. Augonas (parašas) (pavarde)
				Apačia		

2009 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrimo data)