

-13-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (52) 47

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Būbilo g.
(gatvė)

33-D-2
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072240,79
Y= 587131,98



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,73	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,73	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia	2,22 128,51	
	Nr.3		Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Objektas: 01-2/13019
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrinė V. Augūnas (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
			Apačia		