

-18-

Fekalinė kanalizacija  
(Komunikacija)

šulinys  
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.( ) 51

Vilnius  
(Miestas)


Balsiai Ragučio g.  
(gatvė)

33-D-2  
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072160,23  
Y= 586938,40



| Pavadinimas |      | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitudė | Lipynės ..... nėra                                                                                      |
|-------------|------|----------|-----------|----------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangtis     |      | KET      | 300       | —                    |      | 131,58   | (Medžiaga, kiekis)                                                                                      |
| Žemė        |      |          | —         | 0,00                 |      | 131,58   | Ar yra vandens? — nėra                                                                                  |
| Sienos      |      | PVC      | —         | —                    |      |          | Ar yra dujų? — nėra                                                                                     |
| Dugnas      |      | PVC      | 315       |                      |      |          | Pastabos:                                                                                               |
| Vamzdžiai   | Nr.1 |          |           | Viršus               |      |          |                                                                                                         |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                                                                                         |
|             | Nr.2 | PVC      | 160       | Viršus               |      |          | AB "Inžineriniai tyrimai"<br>Filialas "TOPOGRAFIJA"                                                     |
|             |      |          |           | Apačia               | 1,26 | 130,32   |                                                                                                         |
|             | Nr.3 |          |           | Viršus               |      |          |                                                                                                         |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                                                                                         |
|             | Nr.4 |          |           | Viršus               |      |          | Objektas: 01-2-13019                                                                                    |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                                                                                         |
|             | Nr.5 |          |           | Viršus               |      |          | Sudarė  J.Krukovskis |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                                                                                         |
|             | Nr.6 |          |           | Viršus               |      |          | Patikrino  V.Augūnas |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                                                                                         |
|             | Nr.7 |          |           | Viršus               |      |          | 2010 m. 04 mėn.<br>(Įrengimo tyrimo data)                                                               |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                                                                                         |