

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (234) 6^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žalčių g.
(gatvė)

33-D-2
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072223,41
Y= 586912,83



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	131,81	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,81	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,82 129,99	
			Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,82 129,99	
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,85 129,96	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	