Vandentiekis (Komunikacija) | Sklendė (Įrenginio pavadinimas) | Kortelė Nr. (4b) 84

Vilnius (Miestas) | Balsiai Bubilo g. (gatvė) | 33-D-2 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis




Horizontalusis




PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072196,32
Y= 597100,93




| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | KET | 150 | — | | 130,93 |
| Žemė | | — | — | | 0,00 | 130,93 |
| Sienos | | — | — | — | | |
| Dugnas | | — | — | | | |
| Vamzdžiai | Nr.1 | PE | 200x11.9 | Viršus | 1,83 | 129,10 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.2 | PE | 200x11.9 | Viršus | 1,83 | 129,10 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.3 | PE | 32 | Viršus | 1,89 | 129,04 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.4 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.5 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.6 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.7 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipynes ..... nėra
(Medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens? ---- nėra
Ar yra dujų? ---- nėra
Pastabos:

AB"Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-13019

Sudarė (parašas) J.Krukovski (pavardė)

Patikrino (parašas) V.Augūnas (pavardė)

2009 m. 10 mėn.
(Įrenginio tyrinėjimo data)